



RISOLUZIONE problema TUNER DreamBox 800HD PVR

SINTONIA FALLITA SU CANALI HD

Scrivo questa piccola guida per tutti coloro che si sono trovati nella mia stessa situazione con il problema sintonia Fallita su canali HD con DreamBox 800HD PVR clone.

Materiale necessario: 1 condensatore da 1000uF 25V



Saldatore max25 watt


Stagno

Allego foto che valgono più di qualsiasi altra spiegazione.

N°2 pezzi da Cm2. di guania termo restringente

P.S. NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA SU DANNI MATERIALI O MALFUNZIONAMENTI VARI.





Controllate sempre il segno negativo sul condensatore e fate attenzione a non invertirlo.

Spero di aver fatto cosa gradita a tutti coloro che hanno questo tipo di problema.

Inoltre ricordo che prima di effettuare la modifica hardware, verificare che i driver del tuner siano aggiornati e che la configurazione del vostro DreamBox sia corretta in base al vostro impianto satellitare.

Ringraziamenti vanno a [lor3nzo1](#), Beppe ed il mitico 87katia.

Sperando di aver fatto cosa gradita Vi saluto e Vi auguro buon divertimento **STENO.**